


# Zapamiętaj



W rysunkach technicznych **wymiarowanie** to podawanie rzeczywistych wymiarów przedmiotów za pomocą linii, liczb, znaków i symboli.



## Linie wymiarowe:

- zakończone są znakami ograniczenia, na ogół strzałkami,
- nigdy nie mogą się przecinać,
- rysujemy je 10 mm od krawędzi rysunku, kolejną co najmniej 7 mm od poprzedniej.

Wymiary podajemy w **milimetrach** i zapisujemy pismem technicznym nad linią wymiarową.

**Symbole** stosowane przy wymiarowaniu:

R – promień,  $\varnothing$  (fi) – średnica, x – grubość

